

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ТАЛИЦКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»
(МКОУ «ТАЛИЦКАЯ ООШ № 8»)
623640 Свердловская область, город Талица, пер. Запышминский 2 А



«Утверждаю»

Исполняющий обязанности директора
МКОУ «Талицкая ООШ № 8»

Сидорова М.П.

«16» мая 2025 г.

АКТ

обследования антитеррористической защищенности территории и здания
МКОУ «Талицкая основная общеобразовательная школа № 8»

гор. Талица

«26» мая 2025 года

Комиссия в составе:

- председателя комиссии Сидоровой Марины Петровны, исполняющего обязанности директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Талицкая основная общеобразовательная школа» и членов комиссии:

- Борцова Викторина Васильевича, временно исполняющего обязанности заведующего хозяйством МКОУ «Талицкая ООШ № 8»,

- Кудина Петра Александровича, участкового уполномоченного ОМВД по Талицкому городскому округу, капитана полиции,

провела проверку антитеррористической защищенности здания и территории МКОУ «Талицкая основная общеобразовательная школа № 8», расположенных по адресу: город Талица, Свердловской области, переулок Запышминский, 2 «а».

Проверкой установлено:

Общая площадь объекта (территории) составляет 1644,90 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 458 метров.

Здание школы представляет собой: типовое одноэтажное деревянно-кирпичное здание, имеющее 10 (десять) запасных выходов. Введено в эксплуатацию в 1985 году.

Стены и перегородки в кирпичном здании, отделяющие коридоры от других помещений – кирпичные; в деревянном здании – деревянные.

Перекрытия в кирпичном здании железобетонные, в деревянном здании – деревянные. Внутренняя отделка стен – оштукатуренные стены цементным раствором и покрыты водо-дисперсионными красками. Кровля здания шиферная асбестоцементная, обрешетка – деревянная. Здание имеет технический чердак. На территории находятся стадион с тренажерным комплексом и игровыми площадками.

Ограждение объекта (территории): есть по всему периметру, с южной и восточной стороны ограждение выполнено металлической сеткой 1,5 метра высотой, с западной и северной стороны ограждение в дощатом исполнении высота забора составляет 1,5 метра.

С южной стороны расположены основные доступы на территорию: ворота – 2 шт. (закрываются на замок), калитка – 1 шт., закрывается на замок по окончанию образовательного периода.

При входе в образовательное учреждение имеется контрольно-пропускной пункт, оборудованный турникетом, стойкой «Антипаника», видеонаблюдением.

Система видеонаблюдения: объект оснащен системой видеонаблюдения (8 цилиндрических АHD видеокамер, из них 1 – внутренняя видеокамера, 7 – наружных,

выведены на контрольно-пропускной пункт, а также в комнату ночных сторожей.

Наблюдение осуществляется дежурным вахтером, заведующим хозяйством, ночным сторожем.

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения позволяют хранить информацию в течение одного месяца.

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации представлена исправным прибором «ВЕКТОР», обеспечивающим передачу звуковых сигналов и речевых сообщений.

Система освещения: исправна. Внутри здания имеется световое табло «Выход». Наружное освещение частично имеется.

Средства разграничения и контроля доступа представлены ручным металлодетектором «Мегион-45003».

Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) установлена в кабинете директора. Положение выключателей и световая индикация исправны и проверены на сработку и восстанавливаемость. Средства СОУЭ проверены в коридоре, столовой и спортзале школы.

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы задержания): есть, работает, выведена на ПЦН № 2 Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

Инструктажи по порядку действий при обнаружении взрывчатых веществ и устройств, подозрительных предметов проводятся ежедневно.

Заключение: Здание школы и прилегающая к ней территория отвечают требованиям антитеррористической защищенности. Технические средства сигнализации и оповещения, представленные на проверку Исправны.

Председатель комиссии _____

Сидорова М.П.

Члены комиссии: _____

Борцов В.В.

Кудин П.А.